


NOTA: cota firme en el interior de la nave  $\pm 18.36$

NOTA: cota firme en el interior de la nave  $\pm 18.81$



NOTA: cota firme en el interior de la nave  $\pm 1.60$

NOTA: cota firme en el interior de la nave  $\pm 1.13$